


**FIGURE 1**

**FIGURE 1**

09865920.05501  
T05250" 02659860



46

FIG. 2

105250" 02659260




FIGURE 3






FIGURE 4

09865920.052501



09065920.05250.1

Note : 1) Hardware I/O jumper set F/C  
2) Press 'Set' key button & Power-on for F & C change




FIG. 7A




FIG. 7B

0986920 05504  
T05250" 02699860





FIG. 7C





09865920 052501




FIG. 7E